

Спецификация к заказ-наряду на ремонт карданного вала


№ АКБ-00481 от 25.02.2019



Мастер-приемщик: Орлов А.С.
Заказчик:
Телефон заказчика:

Автомобиль: Subaru Forester
Год выпуска:
Гос. номер:
VIN:

Схема карданного вала с обозначением узлов :



Редуктор

Коробка передач

Список произведенных работ и замененных запчастей

Узел 2:	Стоимость, руб.
Замена подшипника в подвесной опоре	1 500.-
Подшипник 60062RSRC3 FAG	400.-
Замена подвесного подшипника	1 500.-
Итого:	
Стоимость работ и запасных частей	3 400.-
Скидка	350.-
Стоимость работ и запасных частей с учетом скидки	3 050.-
Предоплата	0.-
К доплате после выполнения работ	3 050.-

Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи пятьдесят рублей 00 копеек

Исполнитель

ИП Баштинская М.О.
