



Спецификация к заказ-наряду на ремонт карданного вала


№ АКБ-00910 от 09.04.2019



Мастер-приемщик: Орлов А.С.
Заказчик:
Телефон заказчика:

Автомобиль: Hyundai Tucson
Год выпуска:
Гос. номер:
VIN:

Схема карданного вала с обозначением узлов :



Редуктор

Коробка передач

Список произведенных работ и замененных запчастей

Узел 1:	Стоимость, руб.
Замена крестовины со стопорными кольцами	600.-
Итого:	
Стоимость работ и запасных частей	600.-
Скидка	0.-
Стоимость работ и запасных частей с учетом скидки	600.-
Предоплата	0.-
К доплате после выполнения работ	600.-

Всего оказано услуг на сумму: Шестьсот рублей 00 копеек

Исполнитель

ИП Баштинская М.О.
